

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

TIJUCAS - SC
Maio/2014

SC_TIJ_SR_04_CPRM
Localização: Bairro Santa Luzia
UTM 22 S 735762 E 6987772 N



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Descrição: Ocupação urbana em planície flúvio-marinha sujeita a inundação causada pelo Córrego Santa Luzia. Eventos recorrentes de inundação causados por chuvas de grande intensidade. A duração dos eventos de inundação não ultrapassa um dia, e atinge edificações residenciais de vulnerabilidade alta. Vias sem pavimentação e sem drenagem pluvial. Ausência de redes de coleta de esgoto.

Tipologia: Inundação

Risco: Alto

Quantidade de casas em risco: aprox. 48

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 192

Sugestões de medidas:

- Evacuação preventiva em caso de inundação;
- Determinação das cotas de inundação para cada bairro e adoção de políticas de controle de ocupação;
- Implantação de rede de drenagem pluvial.
- Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem

Responsável Técnico:
Geól. Débora Lamberty
Geól. Marlon Hoelzel