


AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

TIJUCAS - SC
Maio/2014

SC_TIJ_SR_08_CPRM
Localização: Morretes
UTM 22 S 734714 E 6978968 N



Tipo de ocupação.




Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.

Descrição: Ocupação em encosta com sistema de corte/aterro para edificação de residências. Cortes executados em solo residual de rocha granítica, sobreposto por colúvios com solo areno-argiloso com blocos e matações arredondados. Casas pequenas com vulnerabilidade alta. Vias sem pavimentação e sem sistema de drenagem. Corte com pequenos escorregamentos planares desencadeados em 2008 com retaludamento executado, sem drenagem, com solo exposto.

Tipologia: Escorregamento planar solo/solo.

Risco: Alto

Quantidade de casas em risco: aprox. 14

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 56

Sugestões de medidas:

- Evacuação preventiva em caso de eventos extremos;
- Adoção de políticas de ocupação em áreas com declividade alta e medidas de controle de cortes de taludes.
- Monitoramento visual das condições de estabilidade e erosivas dos cortes retaludados.

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido do movimento de massa
- - - Cicatriz de escorregamento

Responsável Técnico:
Geól. Débora Lamberty
Geól. Marlon Hoelzel