


# AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

TIJUCAS - SC  
Maio/2014

SC\_TIJ\_SR\_10\_CPRM  
Localização: Bairro Itinga  
UTM 22 S 727777 E 6981257 N




Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação com marca de inundação.



Tipo de ocupação com marca de inundação.



Tipo de ocupação.

**Descrição:** Ocupação rural em planície flúvial sujeita a inundação causada pelo Rio Tijucas. Eventos recorrentes de inundação causados por chuvas de grande intensidade incidentes na Bacia do Rio Tijucas. A duração dos eventos de inundação pode alcançar até dois dias, e atinge edificações residenciais. Vias sem pavimentação, sem sistema de drenagem pluvial.

**Tipologia:** Inundação

**Risco:** Alto

**Quantidade de casas em risco:** aprox. 4

**Quantidade de pessoas em risco:** aprox. 16

**Sugestões de medidas:**

- Evacuação preventiva em caso de inundação;
- Implantação de sistema de alerta a nível de bacia hidrográfica;
- Determinação das cotas de inundação para cada bairro e adoção de políticas de controle de ocupação;

## Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- Altura da água

**Responsável Técnico:**  
Geól. Débora Lamberty  
Geól. Marlon Hoelzel